

Montare - Demontare Instrucțiuni comanda

Instrucțiuni de utilizare:

Toate rezistențele de încălzire sunt produse pentru a fi utilizate doar pentru scopul original. Rezistențele sunt protejate împotriva coroziunii print procesul de acoperire galvanică a suprafeței.

Este necesar protejarea rezistențelor împotriva pătrunderii apei, uleiului și altor substanțe lichide. Rezistențele cu puteri de peste 4000W trebuie să fie elaborate pe ceramică. Rezistențele cu găuri multiple și decupări trebuie executate cu o placă de transfer termic din alama pentru a compensa zonele din jurul gaurilor și a decupajelor. Pentru conectarea electrică utilizați un cablu izolat, rezistent la temperatură.

Montare:

Rezistențele normale pentru duze și cilindri sunt livrate cu diametru interior extensibil. Înainte de utilizare a rezistențelor, strângeți suruburile de strângere a benzilor. La prima utilizare a rezistenței, până când acesta ajunge la temperatura maximă, urmăriți suruburile de strângere și strângeți-le în cazul în care este necesar în timpul procesului. Dacă există mai multe suruburi de strângere, trebuie să creșteți presiunea asupra suruburilor în ordine schimbătoare.

Funcționarea perfectă a rezistențelor este garantată numai atunci când rezistența este montată în mod corespunzător pe mașina sau utilaj, pentru funcționarea la un nivel optim al transferului de căldură. Dacă rezistențele nu sunt montate destul de strâns, transferul de căldură nu este optim, și în acest fel rezistențele pot fi ușor distruse. Durata de viață a rezistențelor depinde de montarea corectă a acestora.

Demontare:

În timpul demontării rezistențelor este important ca acestea să nu se deformeze pentru posibilitatea reutilizării acestora. Va rugăm să folosiți vaselina noastră specială pentru a preveni coroziunea suruburilor de strângere.

Installation - Removal Ordering instructions

Instructions for use:

All our heater bands are only to be used for the original purpose. The heaters are protected against corrosion by galvanical surface coating process.

It is necessary to protect the heaters against penetration of water, oil and other liquid substances. Heaters with more than 4000 W should be elaborated on Ceramic. Heaters with multiple borings and cut outs should be made with a heat transfer sheet from brass, to compensate the bumpiness around the borings and cut outs. For electrical connection use a sufficient heat-resistant insulated cable, only.


Fitting:

Normal Ring- and Cylinder heater bands are up to the exact measurement of their inner-diameter spreadable. Before taking the heaters in use, tighten the clamping-screws of the heater bands. While taking the heaters in use for the first time until they reach their maximum temperature, watch the clamping-screws and tighten them if necessary during this process. If there is more than one clamping-screw, you have to increase pressure on the screws in changing order.

The flawless function of the heaters is only guaranteed when it is assured that the heater is properly fitted to the machine or tool to work at an optimum level of heat transfer. If heaters are not fitted enough the heat transfer is interrupted, so heaters can easily be destroyed. Lifetime of heaters is dependable on the correct mounting.

Dismantling:

While dismantling heaters it is important not to deform them, to preserve the possibility of using them again. Please use our special grease to prevent screws from corrosion.



Calibrarea:

Pentru a da poziția corectă a conectării electrice și a gaurilor, utilizați sistemul sensului acelor de ceasornic. Partea de prindere a rezistenței trebuie să fie poziționată la „ora 6“. Din această poziție trebuie să vă referiți pentru calibrare. De exemplu: „ora 9“ ar fi echivalent cu -90 grade, „ora 12“ ar fi echivalent cu 0 grade.

Calibration:


To give the position of the electric connection and the boring, use the clockwise system. The clamping part of the heater should face “6 o`clock“. From this position on you should work with the calibration. For example: “9 o`clock“ would be equivalent -90 degrees, “12 o`clock“ would be equivalent to 0 degrees.

Pentru comanda, va rugăm să folosiți o copie a schiței noastre de comanda (vedeti pagina 1.23).

Please use for your ordering sketch a copy of our service drawing (see catalogue page 1.23).


Comanda

Schita de comanda:




Ordering

Service drawing sketch:



Exemplu schita:
Sketch exemple:



Formular comanda

Order form

Firma/Company _____

Persoana contact/Contact _____

Tel.: _____ Fax: _____ Data/Date: _____

Comanda/Order Nr./No.: _____ Cerere oferta/Quotation

Specificatii comanda:

Order specifications:

- _____ Dimensiuni / Dimension
- _____ Tensiune / Voltage
- _____ Putere / Wattage
- _____ Gauri / Bore hole
- _____ Decupaj / Cut-out
- _____ Tipul conectarii termocuplului / Thermocouple bridge
- _____ Lungime cablu / Cable length
- _____ Cutie conectare / Terminal box
- _____ Capac reflector caldura / Heat reflector cover